ステンレス平角鋼　取り扱いテーブル[寸法表]

※仕上肌は、「冷間仕上げ肌」「研磨肌」「ヘアーライン研磨肌」のいずれかとなります。

単位：mm

高＼幅	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	15 mm	16 mm	19 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	32 mm	36 mm	38 mm	40 mm	50 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
6 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
9 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
36 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
38 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
50 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											